





勘察单位工程质量检查报告

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| 单位工程名称 | 望江单元 SC0401-A33-17、18 地块小学建设项目 | | |
| 勘察单位名称 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | | |
| 勘察单位地址 | 浙江杭州天目山路 148 号浙江大学西溪校区东一楼 | | |
| 勘察单位邮编 | 310028 | 联系电话 | (0571)85891018 |
| 市民邮箱 | financiald@zuadr.com | | |
| <p>质量验收意见:</p> <p>1、工程概况：望江单元 SC0401-A33-17、18 地块小学建设项目位于杭州市上城区杭州市上城区，东临秋涛支路，北临甘王路，西临规划望北路，南临近江路。本工程由一个地下二层地下室及 3 个单体（教学楼、交流中心、风雨操场）组成。本项目总建筑面积约总建筑面积 77817.78 m²（其中地上 36971.40 m²，地下 41766.18 m²）</p> <p>2、通过现场全面检查确认工程施工质量已达到勘察成果文件的要求，认可施工单位的自评意见；</p> <p>3、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门的批文；</p> <p>4、本工程按强制性条文进行勘察工作；</p> <p>5、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确；</p> <p>6、勘察单位按要求参加工程地基基础检验，参加与地基有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案；</p> <p>7、本工程地基验槽情况与本工程地质勘察报告书内容相符；</p> <p>8、勘察文件的检查情况及结果符合要求；</p> <p>9、勘察质量检查符合要求。</p> | | | |
| 项目负责人：(签名) |  | 2023 年 8 月 18 日 |  <p>勘察企业 盖章</p> |
| 企业法人代表：(签名) |   | 2023 年 8 月 18 日 | |